

## 施設整備計画

|       |     |
|-------|-----|
| 都道府県名 | 滋賀県 |
| 市町村名  | 湖南市 |

- 1 計画名称      湖南市公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体      湖南市
- 3 計画期間      平成 28 年度 ～                      平成 29 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H28.4.1現在)

| 保有校等    | 9校    | 4校   | -校   | -校    | 4校   | (a)のうちS56年以前に建設された棟<br>(b) |           |           |
|---------|-------|------|------|-------|------|----------------------------|-----------|-----------|
|         |       |      |      |       |      | 耐震診断実施率                    | うち耐震性のある棟 | うち耐震性の無い棟 |
| 小学校     | 9 棟   | 50 棟 | 23 棟 | 100 % | 23 棟 | - 棟                        |           |           |
| 中学校     | 4 棟   | 27 棟 | 10 棟 | 100 % | 6 棟  | 4 棟                        |           |           |
| 高等学校    | - 棟   | - 棟  | - 棟  | - %   | - 棟  | - 棟                        |           |           |
| 特別支援学校  | - 棟   | - 棟  | - 棟  | - %   | - 棟  | - 棟                        |           |           |
| 幼稚園     | 4 棟   | 7 棟  | 3 棟  | 100 % | 3 棟  | 0 棟                        |           |           |
| 学校給食施設  |       |      |      |       |      |                            |           |           |
| 単独校調理場  | 1 箇所  |      |      |       |      |                            |           |           |
| 共同調理場   | 1 箇所  |      |      |       |      |                            |           |           |
| スポーツ施設  |       |      |      |       |      |                            |           |           |
| 学校水泳プール | 13 箇所 |      |      |       |      |                            |           |           |
| 学校武道場   | 3 箇所  |      |      |       |      |                            |           |           |
| 社会体育施設  | 6 箇所  |      |      |       |      |                            |           |           |

②その他、特記すべき状況・課題

本市は、平成16年10月1日に旧甲西町および旧石部町が合併して誕生した市で、旧甲西町では学校数も多く、老朽化が進んでおり、大規模改修が必要である。耐震対策については、甲西中学校を残すところであるが、早急に全面改築が必要であり、膨大な資金調達が課題である。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

平成20年度中に、耐震診断未実施の学校すべての耐震診断を実施したが、耐震性の無いことが確認された甲西中学校については、改築事業により耐震化を図ることとする。

(目標耐震化率の設定)

| 学校区分   | 耐震性の無い棟 |                 | 計画期間中に耐震化を図る棟数 |      |      | 耐震化事業実施による耐震化率の目標(%) |        |
|--------|---------|-----------------|----------------|------|------|----------------------|--------|
|        |         | うち、Is値0.3未満等の棟数 |                | うち補強 | うち改築 | (現状)                 | → (目標) |
| 小学校    | 棟       | 棟               | 棟              | 棟    | 棟    |                      | →      |
| 中学校    | 4 棟     | 2 棟             | 2 棟            | 棟    | 2 棟  | 85.2                 | → 100  |
| 高等学校   | 棟       | 棟               | 棟              | 棟    | 棟    |                      | →      |
| 特別支援学校 | 棟       | 棟               | 棟              | 棟    | 棟    |                      | →      |
| 幼稚園    | 棟       | 棟               | 棟              | 棟    | 棟    |                      | →      |

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

甲西中学校については防犯対策として、改築時に防犯カメラの設置を行い生徒の安全性の確保を図る。

③教育環境の質的な向上を図る整備

近年の異常な暑さ対策として、中学校の空調整備を行う。  
甲西中学校については改築と同時に、スロープや階段手すりの設置の他、教室や廊下の木質化を図り温もりのある学習環境に適した空間を作っていく。また、生徒が学校のトイレを気持ちよく使用できるよう、公共下水道への接続を行い、老朽化したトイレや身体障害者用トイレの整備に併せ、太陽光発電装置を整備することによりエコ学習の環境整備も整えていく。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画の初年度に、5の目標達成のため、点検・評価等を検討し、計画期間経過後に、その策定した点検・評価表にもとづき、達成度合いを評価し、その内容等について、市のホームページに掲載する。