





施設分類			施設名				担当部署					
産業系施設			市民産業交流促進施設（ここびあ）				農林振興課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
市民産業交流促進施設「ここびあ」	H28 (2016)	- (-)	1,959.64	S	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積（合計）			1,959.64									
利用状況 H28(2016)～H30(2018)					コスト状況 H28(2016)～H30(2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)					
単位床面積当たりの利用者数	52.73	人/㎡	-	406	43,834	22.37	-					
施設の 方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））											
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)					
継続利用 (現状維持)							改修					
							94,327					
【施設の状況・今後の取組等】 市民の交流、地域等の情報の発信および地場産品の販売等を通じて農業をはじめとする市内産業の未来を創造するために設置された施設であり、適切な維持管理に努めます。												

施設分類		施設名		担当部署								
産業系施設		魅力発信拠点施設(HAT)		農林振興課								
位置図		写真										
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
湖南省魅力発信拠点施設「HAT」	H30 (2018)	- (-)	423.00	S	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			423.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)					
-	-	-	-	-	-	-	-					
【施設の状況・今後の取組等】 市民の交流、地域等の情報の発信および地場産品の販売等を通じて農業をはじめとする市内産業の未来を創造するために設置された施設であり、適切な維持管理に努めます。												

施設分類			施設名				担当部署						
産業系施設			夏見農機具格納庫				農林振興課						
位置図			写真										
													
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)					
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備	
夏見農機具格納庫 1	S54 (1979)	- (-)	60.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-	
夏見農機具格納庫 2	S54 (1979)	- (-)	50.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-	
延床面積 (合計)			110.00										
利用状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)								
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)						
-	-	-	-	-	-	-	-						

施設の 方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
廃止	地域移譲等の検討	除却					
		4,600					



【施設の状況・今後の取組等】  
地域移譲等を検討した結果、施設を廃止し、除却します。



施設分類			施設名			担当部署						
産業系施設			夏見農業共同作業所			農林振興課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
夏見農業共同作業所	S53 (1978)	- (-)	160.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			160.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)		延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)			
-	-	-	-	-	-		-		-			
施設の方向性	実施時期 (上段 : 工程表、下段 : 対策費用 (千円))											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
	地域移譲等の検討	地域移譲・除却										
廃止		10,300										
	【施設の状況・今後の取組等】 施設を廃止し、地域移譲あるいは除却をします。											

施設分類			施設名			担当部署						
産業系施設			柑子袋農機具格納庫			農林振興課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
柑子袋農機具格納庫	S50 (1975)	- (-)	45.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-
延床面積（合計）			45.00									
利用状況 H28(2016)～H30(2018)					コスト状況 H28(2016)～H30(2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)				
-	-	-	-	-	-	-		-				
施設の 方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））											
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)					
	地域移譲・除却 等の検討	除却										
廃止		3,770										
【施設の状況・今後の取組等】 地域移譲等を検討した結果、施設を廃止し、除却します。												





施設分類		施設名		担当部署								
産業系施設		岩根東口共同作業所		農林振興課								
位置図		写真										
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
岩根東口共同作業所	S47 (1972)	- (-)	150.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			150.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)				
-	-	-	-	-	-	-		-				
施設の方向性	実施時期 (上段 : 工程表、下段 : 対策費用 (千円) )											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
	民間譲渡・除却等の検討	除却										
廃止		10,460										
【施設の状況・今後の取組等】 地域移譲等を検討した結果、施設を廃止し、除却します。												

施設分類		施設名		担当部署								
産業系施設		岩根東口農機具格納庫		農林振興課								
位置図		写真										
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
岩根東口農機具格納庫	S50 (1975)	- (-)	45.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			45.00									
利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)				
-	-	-	-	-	-	-		-				
施設の方向性	実施時期 (上段 : 工程表、下段 : 対策費用 (千円) )											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
	地域移譲・除却等の検討	除却										
廃止		3,770										
【施設の状況・今後の取組等】 地域移譲等を検討した結果、施設を廃止し、除却します。												

施設分類			施設名			担当部署						
産業系施設			三雲共同精米所（北町）			農林振興課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
三雲共同精米所	S52 (1977)	- (-)	16.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-
延床面積（合計）			16.00									
利用状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ～ H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)				
-	-	-	-	-	-	-		-				
施設の方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））											
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)					
	地域移譲・除却等の検討		除却									
廃止			2,880									
【施設の状況・今後の取組等】 施設を廃止し、地域移譲・除却を検討します。												



施設分類			施設名			担当部署						
産業系施設			旧三雲農機具格納庫（新開）			農林振興課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
三雲農機具格納庫	S51 (1976)	- (-)	30.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-
延床面積（合計）			30.00									
利用状況 H28（2016）～H30（2018）					コスト状況 H28（2016）～H30（2018）							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 （千円）	フルコスト （千円）	延床面積 当たりの フルコスト （千円/㎡）		平均値 （千円/㎡）				
-	-	-	-	-	-	-		-				
【施設の状況・今後の取組等】 施設を廃止し、民間譲渡しました。												

施設分類			施設名				担当部署					
産業系施設			旧三雲農機具格納庫（北町）				障がい福祉課					
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2（2020）				
					基準	診断	補強	屋根 屋上	外壁	内部 仕上	電気 設備	機械 設備
三雲農機具格納庫	S61 (1986)	- (-)	220.00	S	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積（合計）			220.00									
利用状況 H28(2016)～H30(2018)					コスト状況 H28(2016)～H30(2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積 当たりの フルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)				
-	-	-	-	-	-	-		-				
【施設の状況・今後の取組等】 施設を廃止し、民間譲渡しました。												

136

施設分類			施設名			担当部署						
産業系施設			三雲農業共同作業所（北町）			農林振興課						
位置図			写真									
												
建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
三雲農業共同作業所	S49 (1974)	- (-)	150.00	S	旧	×	-	-	-	-	-	-
延床面積（合計）			150.00									
利用状況 H28 (2016) ～H30 (2018)					コスト状況 H28 (2016) ～H30 (2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)		平均値 (千円/㎡)				
-	-	-	-	-	-	-		-				

施設の方向性	実施時期（上段：工程表、下段：対策費用（千円））						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
	地域移譲・除却の検討		地域移譲・除却				
廃止			8,630				

【施設の状況・今後の取組等】  
施設を廃止し、地域移譲・除却を検討します。