



## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 112

施設分類		施設名					担当部署						
公園		雨山管理事務所（雨山文化運動公園）					文化スポーツ課						
位置図		写真											
													
建物名		建築年	改修年	延床面積 (m²)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
雨山管理事務所		H4 (1992)	- (-)	147.00	S	新	-	-	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
延床面積 (合計)				147.00									
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)									
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m²)	平均値 (千円/m²)						
-	-	-	-	-	-	-	-						
施設の方向性		実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))											
		R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)					
継続利用 (現状維持)													
【施設の状況・今後の取組等】 総合的にスポーツを楽しめる雨山文化運動公園内施設として、継続して活用していきます。													


## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 113

施設分類							施設名			担当部署					
公園			にごり池自然公園				都市政策課								
位置図			写真												
															
建物名	建築年	改修年	延床面積 (m²)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)							
東屋	S63 (1988)	— (-)	12.00	W	新	—	—	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備			
セーフティハウス	H3 (1991)	— (-)	50.00	W	新	—	—	—	—	—	—	—			
延床面積 (合計)			62.00												
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)											
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m²)	平均値 (千円/m²)								
—	—	—	—	—	—	—	—								
施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))														
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)								
継続利用 (現状維持)	在り方検討														
【施設の状況・今後の取組等】 市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。															


## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 114

施設分類		施設名					担当部署				
公園		里山しょうらい公園					都市政策課				
位置図		写真									
											
建物名		建築年	改修年	延床面積 (m²)	構造	耐震安全性		劣化度調査結果 R2 (2020)			
東屋1		H19 (2007)	— (-)	18.00	W	新	—	—	—	—	—
トイレ		H19 (2007)	— (-)	16.00	W	新	—	—	B	C	B
東屋2		H17 (2005)	— (-)	7.00	W	新	—	—	—	—	—
延床面積 (合計)				41.00							
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)							
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m²)	平均値 (千円/m²)				
—	—	—	—	—	296	7.21	0.00				
施設の方向性	実施時期 (上段 : 工程表、下段 : 対策費用 (千円))										
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)				
継続利用 (現状維持)	在り方検討										
【施設の状況・今後の取組等】											
市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。											


## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 115

施設分類							施設名			担当部署					
公園			角田公園				都市政策課								
位置図			写真												
															
建物名	建築年	改修年	延床面積 (m²)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)							
トイレ	S56 (1981)	— (-)	3.00	CB	基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備			
東屋	S56 (1981)	— (-)	15.21	W	新	—	—	—	—	—	—	—			
延床面積 (合計) 18.21															
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)											
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m²)	平均値 (千円/m²)								
—	—	—	—	—	—	—	—								
施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))														
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)								
継続利用 (現状維持)	在り方検討														
【施設の状況・今後の取組等】 市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。															


## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート


No. 116

施設分類							施設名			担当部署									
公園			吉姫公園			都市政策課													
位置図			写真																
																			
建物名	建築年	改修年	延床面積 (m²)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)											
東屋	H14 (2002)	— (-)	12.00	W	新	—	—	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備							
トイレ	H14 (2002)	— (-)	19.00	W	新	—	—	—	—	—	—	—							
延床面積 (合計)			31.00																
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)															
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m²)	平均値 (千円/m²)												
—	—	—	—	—	256	8.27	—												
施設の方向性	実施時期 (上段 : 工程表、下段 : 対策費用 (千円))																		
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)												
継続利用 (現状維持)	在り方検討																		
【施設の状況・今後の取組等】 市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。																			

## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 117

施設分類							施設名			担当部署							
公園			三雲公園			都市政策課											
位置図			写真														
																	
建物名	建築年	改修年	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)									
トイレ	S57 (1982)	- (-)	3.00	CB	新	-	-	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備					
延床面積 (合計) 3.00																	
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)													
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m <sup>2</sup> )	平均値 (千円/m <sup>2</sup> )										
-	-	-	-	-	-	-	-										
施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))																
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)										
継続利用 (現状維持)	在り方検討																
【施設の状況・今後の取組等】 市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。																	

施設分類							施設名			担当部署						
公園			上街道公園				都市政策課									
位置図			写真													
																
建物名	建築年	改修年	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)								
東屋	H4 (1992)	- (-)	23.00	S	新	-	-	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備				
延床面積 (合計) 23.00																
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)												
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m <sup>2</sup> )	平均値 (千円/m <sup>2</sup> )									
-	-	-	-	-	75	3.28	-									
施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))															
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)									
継続利用 (現状維持)	在り方検討															
【施設の状況・今後の取組等】 市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。																


## ■ 湖南省公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 119

施設分類	施設名	担当部署
公園	森北公園	都市政策課
位置図	写真	
		

## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 120

施設分類							施設名			担当部署					
公園			鳥井立公園				都市政策課								
位置図			写真												
															
建物名	建築年	改修年	延床面積 (m <sup>2</sup> )	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)							
トイレ	S57 (1982)	— (-)	3.00	CB	新	—	—	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備			
東屋	S57 (1982)	— (-)	9.00	その他	新	—	—	—	—	—	—	—			
延床面積 (合計) 12.00															
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)											
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m <sup>2</sup> )	平均値 (千円/m <sup>2</sup> )								
—	—	—	—	—	—	—	—								
施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))														
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)								
継続利用 (現状維持)	在り方検討														
【施設の状況・今後の取組等】 市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。															


## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 121

施設分類							施設名			担当部署					
公園			野洲川親水公園				都市政策課								
位置図			写真												
建物名		建築年	改修年	延床面積 (m²)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)						
						基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備		
トイレ1		H30 (2018)	— (-)	5.80	その他	新	—	—	—	—	—	—	—		
トイレ2		H30 (2018)	— (-)	5.76	その他	新	—	—	—	—	—	—	—		
東屋		H11 (1999)	— (-)	18.49	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
東屋		H11 (1999)	— (-)	18.49	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター1-1		H11 (1999)	— (-)	16.00	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター1-2		H11 (1999)	— (-)	16.00	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター2-1		H11 (1999)	— (-)	10.24	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター2-2		H11 (1999)	— (-)	10.24	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター2-3		H11 (1999)	— (-)	10.24	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター2-4		H11 (1999)	— (-)	10.24	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター2-5		H11 (1999)	— (-)	10.24	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
シェルター2-6		H11 (1999)	— (-)	10.24	S	新	—	—	—	—	—	—	—		
管理棟		H11 (1999)	— (-)	12.00	その他	新	—	—	—	—	—	—	—		
延床面積 (合計)				153.98											
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)											
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m²)	平均値 (千円/m²)								
—	—	—	—	—	—	—	—								
施設の方向性	実施時期 (上段: 工程表、下段: 対策費用 (千円))														
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)								
継続利用 (現状維持)	在り方検討														
【施設の状況・今後の取組等】 市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。															

## ■湖南市公共施設等総合管理計画 個別施設シート

No. 122

施設分類							施設名			担当部署							
公園			雷古公園				都市政策課										
位置図			写真														
																	
建物名		建築年	改修年	延床面積 (m²)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)								
トイレ		H2 (1990)	— (-)	6.00	その他	新	—	—	B	B	C	B	B				
東屋		H5 (1993)	— (-)	6.00	その他	新	—	—	—	—	—	—	—				
延床面積 (合計) 12.00																	
利用状況 H28(2016)～H30(2018)				コスト状況 H28(2016)～H30(2018)													
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/m²)	平均値 (千円/m²)										
—	—	—	—	—	113	9.39	—										
施設の方向性	実施時期 (上段：工程表、下段：対策費用 (千円))																
	R6(2024)	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)	R11(2029)	R12(2030)										
継続利用 (現状維持)	在り方検討																
【施設の状況・今後の取組等】																	
市民の憩いの場として設置されている施設であり、適切な維持管理に努める中で今後の施設の在り方について検討します。																	