

施設分類	施設名	担当部署
医療施設	石部診療所	地域医療推進課



建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
石部診療所 本館	H元 (1989)	- (-)	1,909.37	RC	新	-	-	B	B	B	D	D
機械室	H元 (1989)	- (-)	120.00	RC	新	-	-	B	B	B	D	D
手術室	H3 (1991)	- (-)	78.38	S	新	-	-	-	-	-	-	-
レントゲン室	H6 (1994)	- (-)	219.14	S	新	-	-	B	B	B	D	D
訪問看護ステーション棟	H12 (2000)	- (-)	64.95	S	新	-	-	-	-	-	-	-
整形外科棟	H15 (2003)	- (-)	691.50	S	新	-	-	B	B	B	D	D
物置・物置上屋	H12 (2000)	- (-)	11.02	S	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			3,094.36									

利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)				コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)			
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)
単位床面積あたりの外来延患者数	8.05	人	34.81	146,538	212,022	68.52	248.56

施設の方向性	実施時期 (上段: 工程表、下段: 対策費用 (千円))						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
複合化	複合化の検討						

【施設の状況・今後の取組等】
 多様な医療機器を備え入院治療を行える施設でしたが、令和4年に無床診療所となりました。施設の老朽化が進んでおり、利用状況にも課題があることから移転を含めた（訪問看護ステーション棟含む）複合化の検討を行います。