

施設分類	施設名	担当部署
スポーツ・レクリエーション施設	総合体育館	文化スポーツ課

位置図	写真
	

建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
総合体育館	S60 (1985)	- (-)	4,594.00	RC	新	-	-	C	C	D	D	D
消火ポンプ室	S60 (1985)	- (-)	12.00	RC	新	-	-	-	-	-	-	-
浄化槽ブローアール室	S60 (1985)	- (-)	8.00	RC	新	-	-	-	-	-	-	-
屋外便所・管理人室	H2 (1990)	- (-)	29.00	CB	新	-	-	-	-	-	-	-
物置	H13 (2001)	- (-)	37.00	S	新	-	-	-	-	-	-	-
			延床面積 (合計)	4,680.00								

利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)				コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)			
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)
単位床面積当たりの利用者数	29.30	人/㎡	14.22	4,127	23,425	5.01	4.36

施設の方向性	実施時期 (上段: 工程表、下段: 対策費用 (千円))						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
継続利用 (現状維持)	改修	改修				長寿命化改修	
	6,358	20,153				877,860	

【施設の状況・今後の取組等】
 利用の多い施設であり、今後も活用していくため改修を行いつつ、継続して活用していきます。

施設分類	施設名	担当部署
スポーツ・レクリエーション施設	じゅらくの里「福祉パーク館」	農林振興課

位置図	写真
	

建物名	建築年	改修年	延床面積 (㎡)	構造	耐震安全性			劣化度調査結果 R2 (2020)				
					基準	診断	補強	屋根屋上	外壁	内部仕上	電気設備	機械設備
福祉パーク館	H10 (1998)	- (-)	845.00	RC	新	-	-	B	B	B	B	B
便所A	H10 (1998)	- (-)	20.00	RC	新	-	-	-	-	-	-	-
器具庫	H10 (1998)	- (-)	24.00	W	新	-	-	-	-	-	-	-
水車小屋	H10 (1998)	- (-)	10.00	W	新	-	-	-	-	-	-	-
便所B	H10 (1998)	- (-)	23.00	W	新	-	-	-	-	-	-	-
休憩所	H10 (1998)	- (-)	9.00	W	新	-	-	-	-	-	-	-
東屋	H10 (1998)	- (-)	10.00	W	新	-	-	-	-	-	-	-
機械室	H10 (1998)	- (-)	15.00	PC	新	-	-	-	-	-	-	-
延床面積 (合計)			956.00									

利用状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)				コスト状況 H28 (2016) ~ H30 (2018)			
指標名	数値	単位	平均値	使用料 (千円)	フルコスト (千円)	延床面積当たりのフルコスト (千円/㎡)	平均値 (千円/㎡)
単位床面積当たりの利用者数	1.35	人/㎡	17.62	32	44,886	46.95	34.38

施設の方向性	実施時期 (上段: 工程表、下段: 対策費用 (千円))						
	R6 (2024)	R7 (2025)	R8 (2026)	R9 (2027)	R10 (2028)	R11 (2029)	R12 (2030)
継続利用 (現状維持)	利用促進の検討		改修	利用促進の検討			
			76,545				

【施設の状況・今後の取組等】
民間活力を利用して施設の利用促進を図ります。令和8年度については空調設備の改修を行います。

